

Informacje o dostępności Regionalnego Ośrodka Kultury

Nazwa miejsca: Regionalny Ośrodek Kultury (ROK)

Adres: ul. 1 Maja 8 43-300 Bielsko-Biała

Link do lokalizacji: [Regionalny Ośrodek Kultury, Bielsko Biała](#)

Przestrzeń wydarzenia: Galeria Sztuki na parterze, sala warsztatowa na parterze, sala warsztatowa na I piętrze, sala konferencyjna na II piętrze

Link do strony www: <https://rok.bielsko.pl/>

Link do deklaracji dostępności: <https://rok.bielsko.pl/deklaracja-dostepnosci/>

Osoba koordynująca dostępność: Marta Jekielek

Kontakt do koordynatorki dostępności: m.jekielek@rok.bielsko.pl, tel. 33 822 05 93

1. Jak do nas trafić?

- **Opis dojścia od najbliższego przystanku:** Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej to: Hotel Prezydent (jeśli jedziesz od strony dworca PKP Bielsko-Biała Główna) oraz Plac Żwirki i Wigury (jeśli jedziesz z drugiej części miasta).

Z przystanku Hotel Prezydent do ROK musisz przejść pieszo 350 metrów, co zajmie około 5 minut. Kieruj się ul. 3 Maja w stronę Placu Bolesława Chrobrego. Następnie idź cały czas prosto ul. Zamkową. Na wysokości Zamku, w którym mieści się Muzeum Historyczne, przy fontannie i ławce skręć w ul. 1 Maja. Idź ulicą 1 Maja aż do ROK, który będzie po prawej stronie ulicy pod numerem 8.

Z przystanku Plac Żwirki i Wigury skieruj się w stronę ul. Sukienniczej. Do ROK trzeba przejść 280 metrów, co zajmie około 4 minut. Skręć w ul. Sukienniczą. Miniesz skrzyżowanie z ul. Przekop, idź dalej prosto aż do ul. 1 Maja. Gdy dojdiesz do ul. 1 Maja, skręć w lewo. Regionalny Ośrodek kultury znajduje się po lewej stronie ulicy pod numerem 8.

- **Informacja o parkingu:** Najbliższe miejskie parkingi znajdują się przy ul. Sukienniczej, wzdłuż ul. Przekop oraz ul. Powstańców Śląskich. Parkowanie jest płatne.

2. Wejście do budynku

Są dwa wejścia: jedno od ul. 1 Maja nie spełnia kryteriów dostępności (do budynku prowadzą schody). Przy barierce znajduje się dzwonek do przywołania osoby do pomocy. Drugie wejście, od strony placu przy ul. Sukienniczej jest dostępne architektonicznie. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

3. Toalety

Toalety w ROK nie spełniają standardów dostępności. Na parterze znajduje się toaleta ogólna, na pierwszym piętrze toaleta męska, a na drugim damska.

4. Dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących

- Brak znaczników lokalizacji, ścieżek naprowadzających, planu tyflograficznego, oznaczeń w Braille'u.
- Schody wewnątrz budynku posiadają oznaczenia kontrastowe.

5. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

- W budynku nie ma zamontowanych pętli indukcyjnych.
- Na czas wydarzeń przygotowane zostaną oznaczenia lokalizacji i kierunków do pomieszczeń gdzie odbywać się będą warsztaty.

6. Sensoryka

- Brak pokoju wyciszeń i innego miejsca, w którym można odpocząć od nadmiaru bodźców. Istnieje możliwość zaaranżowania strefy wyciszenia jeśli taka potrzeba zostanie wcześniej zgłoszona.
- Nie ma szczególnych zasad, których należy przestrzegać (np. zachowanie ciszy, nie dotykanie obiektów).